

AffaldPlus+

GENBRUG OG ENERGI



Слив отходов

Сливать отходы исключительно в контейнеры с **зеленым** светом. Никогда не сливайте отходы, если свет **красный**.

Выполните следующие шаги:

1. Переместите транспортное средство назад, переместите его на расстояние 1,5 метра от балки. Как только замигает зеленый цвет, переместите транспортное средство в правильное положение.
2. Откройте дверцы транспортного средства.
3. Откройте балку, нажав зеленую мигающую кнопку. Кнопка расположена на колонне при входе в контейнер.
4. Балка поднимется. Переместите транспортное средство назад и слейте отходы.
5. Как только транспортное средство опустошится, переместите его вперед, балка снова закроется. Теперь вы можете очистить транспортное средство и место выгрузки.
6. Выбросьте все отходы, которые вы слили в отходную яму. Не затрачивайте слишком много времени на очистку - вы можете этим задержать кого-то.
7. Наконец, заедьте на весы и снова взвесьте транспортное средство.

Теперь вы можете оставить предприятие. До встречи!

AffaldPlus
Ved Fjorden 20
DK-4700 Næstved
Tel.: +45 5575 0800
affaldplus@affaldplus.dk
www.affaldplus.dk

